

П А С П О Р Т
готовности систем теплоснабжения и тепловых сетей
к отопительному сезону 2022- 2023 годов,
подключенным к централизованному теплоснабжению

Наименование предприятия, организации, адрес КГУ Общеобразовательная школа №7
города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления
образования «Акмолинской области» ул. Ч.Валиханова - 93
 Ф.И.О. руководителя, № телефона Есмагамбетова Кужалай Аманжолык
сот 8771 - 906-70-67. рабочий телефон 2-56-14.
 Ф.И.О., должность ответственного за эксплуатацию систем теплоиспользования, №
 приказа, № телефона Завхоз Мохамед Ахмед. сот 8778 - 159-41-29.
 Тепловые нагрузки, Гкал/час

Виды нагрузки	Договорная	В отопительный сезон 2022-2023 гг.	
		Гкал/год	м ² /м ³
Отопление		464,8.	
Вентиляция			
Горячее водоснабжение			
Технолог.в гор.воде			
Технология в паре			
Всего:			

Подписи:

Руководитель предприятия Директор школы Есмагамбетова К.А.

Ответственный за тепловое хозяйство Завхоз Мохамед А Ахмед
 М.П.

Примечание: паспорт готовности подписывается представителем теплоснабжающей организации при условии выполнения ранее выданных предписаний по ПТЭ и ПТБ, погашении задолженности по оплате, выполнения наладочных мероприятий, промывке и опрессовке систем теплоснабжения, тепловых сетей и др. требований, не противоречащих требованиям «Правил пользования тепловой энергией», ПТЭ и ПТБ при эксплуатации тепловых сетей и теплоснабжающих установок, «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории». Запуск в работу систем теплоснабжения РАЗРЕШАЕТСЯ с началом отопительного сезона согласно СНиП 2.04.07-86- «Тепловые сети» и согласно решения Акима Атбасарского района, по письменной заявке потребителя о подключении.

М.П.
 Директор

Демченко Д.В.

Главный экономист

Онабекова С.С.

Инженер теплотехник

Иванов К.В.

«05» Август 2022 года.

А К Т

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023 гг.

Потребитель тепловой энергии (наименование и адрес)

КГУи Общеобразовательная школа №7 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Жамбылской области

№ п/п	Наименование выполненных работ	Выполнение работ
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры в кол-ве шт.	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
2	Ревизия и ремонт грязевиков к кол-ве шт.	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
3	Ревизия и ремонт постоянной запорной арматуры Общее кол-во стояков шт. Ревизия постоянной З/а шт. Ремонт постоянной З/а шт.	<i>проверки.</i>
4	Ревизия и ремонт крыльевой запорной арматуры Общее кол-во З/а шт. Ревизия крыльевой З/а шт. Ремонт крыльевой З/а шт.	<i>Выполнено: Мохамед А.</i>
5	Ревизия и ремонт врезок под контрольно-измерительные приборы под манометры шт. под термометры шт.	<i>В течение летнего периода система отопления запорено воздухом.</i>
6	Механическая прочистка отопительных приборов в здании в кол-ве шт.	<i>Установлено.</i>
7	Ремонт теплового пункта (побелка, покраска, необходимое освещение, надежное запираение)	<i>Мероприятия по побелке, покраске, освещению проводилось: Мохамед А.</i>
8	Мероприятия по утеплению здания (отремонтировать, утеплить и оборудовать пружинами закрывания входные двери, закрыть окна чердаков и подвалов, восстановить двойное остекление окон лестничных клеток, обеспечить утеплете квартир)	<i>Мероприятия по утеплению проводилось. Мохамед А. завхоз школы.</i>
9	Наличие качественной тепловой изоляции на теплосети на разводке системы отопления в подвальном помещении, водоподогревателях,	<i>Подвальная комната не имеет</i>

	трубопроводах горячей воды и вентиляции	
10	Наличие водоразборных кранов у абонента	есть
11	Наличие пломб на приборе учета тепла и их целостности.	имеется

Примечание

Без договора и паспорта готовности АКТ не действителен.

Представитель теплоснабжающей организации

Шамов К. В. Ш. и др.

Ответственный за тепловое хозяйство (потребитель, Ф.И.О.)

Завхоз Шамов К. В. Ш. и др.

Ф.И.О. лица, производившего работы или наименование предприятия и № гослицензии

Дата приемки 12.09.2022г.

Паспорт готовности

Местонахождение: Акмолинская область, город Атбасар
Адрес, телефон: ул. Ч. Валиханова 13, приемная (факс) 2-56-14
Директор школы: Есмаганбетова Куралай Амандыковна
Тип здания: Типовое

Комиссия под председательством:
Наймушина Н. Г. – руководитель КГУ «Отдел образования Атбасарского района»

Члены комиссии:

Едрисова Р. Б. - председатель профсоюзного комитета КГУ «Отдел образования Атбасарского района»;
Кузнецов И. И. - специалист хозяйственной деятельности КГУ «Отдел образования Атбасарского района»;
Нестеренко Л. Л. - бухгалтер ОО;
Есмаганбетова К.А. - директор школы;
Тохил Айгул - завхоз

Произвела осмотр и дала следующие заключения по готовности учреждения к началу 2022-2023 учебного года

Дата составления паспорта готовности: «2» августа 2022 года

Выводы: Комиссия произвела осмотр и дала заключение о готовности средней школы № 7 к началу 2022-2023 учебного года с учетом имеющихся замечаний и предложений. Посадка деревьев и кустарников продолжается.

Председатель комиссии:

И. Г. Наймушина

Члены комиссии:

Едрисова Р. Б.
Кузнецов И. И.
Нестеренко Л. Л.
Есмаганбетова К.А.
Тохил А.



Handwritten signature

№	Наименование	Оценка	Замечания и предложе- ния
1	Наружный ремонт здания	Хорошо	
2	Реконструкция (да,нет)	Нет	
3	Состояние кровли	Хорошо	
4	Состояние потолка	Хорошо	
5	Состояние пола	Хорошо	
6	Состояние окон, рам, форточек	Хорошо	
7	Состояние дверей	Хорошо	
8	Качество побелки помещения	Хорошо	
9	Качество покраски помещения	Хорошо	
10	Состояние мебели	Хорошо	
11	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
12	Осветительная электрическая часть	Соответствует требованиям	
13	Состояние проводки, розеток, выключателей	Хорошее	
14	Состояние светильников	Хорошее	
15	Потребляемая мощность а кВт	Зимнее 2500 кВт Летнее 1000 кВт	
16	Столовая	Имеется	
17	Наличие, состояние кабинетов	Хорошее	
18	Двухязычие символики РК	Имеется	
19	Техническое состояние системы отопления	Хорошее	
20	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
21	Состояние спортивного зала	Хорошее	
22	Состояние прилегающей территории	Хорошее	
23	Состояние ограждение	Хорошее	
24	Наличие и состояние цветников и клумб	Хорошее	
25	Посадка деревьев и кустарников (кол-во)	20	
26	Состояние травяного покрова	Ведется покос	
27	Летняя спортивная площадка	Хорошее	
28	Наличие интернета	Имеется, готов	
29	Наличие и состояние внутренних туалетов	Имеется, хорошее	
30	Состояние электроплит	Исправные	
31	Холодильники (да, нет)	Да (2 шт)	
32	Водопровод и краны подпитки воды	Имеется	
33	Потребляемое количество воды	В зимне время 110м ³ /месяц, летнее 80м ³ /месяц	
34	Медосмотр персонала (да,нет)	Да	

35	Наличие и состояние наружных туалетов	Имеется, хорошее	
36	Обеспеченность уборочным инвентарем	100%	
37	Обеспеченность дез.средствами	Да	