

ПАСПОРТ

**готовности систем теплоснабжения и тепловых сетей
к отопительному сезону 2023- 2024 годов,
подключенным к централизованному теплоснабжению**

Наименование предприятия, организации, адрес БГУ «Общественная школа №7 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области ул. Ч. Валиханова - 13.

Ф.И.О. руководителя, № телефона Алексеева К.А. сот: 87756718245
роботий полковник 2-56-14.

Ф.И.О., должность ответственного за эксплуатацию систем теплоиспользования, № приказа, № телефона Зубков Алексей А сот 8778 1594129.

Тепловые нагрузки, Гкал/час

Виды нагрузки	Договорная	В отопительный сезон 2023-2024 гг.	
		Гкал/год	м ² /м ³
Отопление		464,8	
Вентиляция			
Горячее водоснабжение			
Технолог. в гор. воде			
Технология в паре			
Всего:		464,8	

Подпись: А

Руководитель предприятия Варварова Александра Алексеевна К.А.

Ответственный за тепловое хозяйство Зубков Алексей А.

Примечание: паспорт готовности подписывается представителем теплоснабжающей организации при условии выполнения ранее выданных предписаний по ПТЭ и ПТБ, погашении задолженности по оплате, выполнения наладочных мероприятий, промывке и опрессовке систем теплоснабжения, тепловых сетей и др. требований, не противоречащих требованиям «Правил пользования тепловой энергией», ПТЭ и ПТБ при эксплуатации тепловых сетей и теплопользующих установок, «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории». Запуск в работу систем теплоснабжения РАЗРЕШАЕТСЯ с началом отопительного сезона согласно СНиП 2.04.07-86- «Тепловые сети» и согласно решению Акима Атбасарского района, по письменной заявке потребителя о подключении.

М.П. Директор

Демченко Д.В.

Главный экономист

Опабекова С.С.

Инженер теплотехник

Иванов К.В.

« » 2023 года.

АКТ

Готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг.

Потребитель тепловой энергии (наименование и адрес)

*КГУ "Общественная средняя школа № 2 Атыбасар округа
образованное по Атыбасарскому району управлению Жамбылской
области"*

№ п/п	Наименование выполненных работ	Выполнение работ
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры в количестве _____ шт.	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
2	Ревизия ремонт грязевиков в кол-ве _____ шт.	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
3	Ревизия и ремонт постоянной запорной арматуры	<i>проверен</i>
	Общее количество стояков _____ шт.	
	Ревизия постоянной 3/а _____ шт. Ремонт постоянной 3/а _____ шт.	
4	Ревизия и ремонт крыльевой запорной арматуры	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
	Общее кол-во 3/а _____ шт.	
	Ревизия крыльевой 3/а _____ шт.	
	Ремонт крыльевой 3/а _____ шт.	
5	Ревизия и ремонт врезок под контрольно-измерительные приборы	<i>В течении летнего периода система отопления запущена в работу</i>
	под манометры _____ шт.	
	под термометры _____ шт.	
6	Механическая прочистка отопительных приборов в здании в кол-ве _____ шт.	<i>Установлено</i>
7	Ремонт теплового пункта (побелка, покраска, необходимое освещение, надежное запираение)	<i>Мероприятия по побелке, покраске, освещению проводилось! Тохи А.</i>
8	Мероприятия по утеплению здания (отремонтировать, утеплить и оборудовать пружинами закрывания входные двери, закрыть окна чердаков и подвалов, восстановить двойное остекление	<i>Мероприятия по утеплению проводилось Тохи А. завхоз школы</i>

	окон лестничных клеток, обеспечить утепление квартир)	
9	Наличие качественной тепловой изоляции на теплосети на разводке системы отопления в подвальном помещении, водоподогревателях, трубопроводах горячей воды и вентиляции	Подвальное помещение не имеется
10	Наличие водоразборных кранов у абонента	нет. Фокин А.
11	Наличие пломб на приборе учета тепла и их целостности.	имеется

Примечание

Без договора и паспорта готовности АКТ не действителен.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Ответственный за тепловое хозяйство (потребитель, Ф.И.О.)

Завхоз Илья Фокин А. Фокин

Ф.И.О. лица производившего работы или наименование предприятия и № гослицензии _____

Дата приемки _____

Паспорт готовности

**КГУ «Общеобразовательная школа № 7
города Атбасар отдела образования по
Атбасарскому району управления
Образования Акмолинской области»**

Паспорт готовности

Место нахождения: Акмолинская область, г.Атбасар,

Адрес: ул.Ч.Валиханова 13, телефон – 2 – 56 - 14

Директор школы: Алкенова Нурсулу Амандыковна

Тип здания: Типовое

Комиссия под председательством:

Наймушиной Н.Г. – руководитель ГУ «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области

Члены комиссии:

Едрисова Р.Б. –председатель Атбасарского филиала профсоюза

Нестеренко Л.Л. – бухгалтер материального отдела ГУ «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»;

Гончарова О.В.- завхоз отдела образования ;

Алкенова Н.А. -директор ОШ № 7

Тохил А. – завхоз школы

Произвела осмотр и дала следующие заключения по готовности учреждения к началу 2023 – 2024 учебного года.

Дата составления паспорта готовности «31» 08 2023 года.

Выводы : Комиссия произвела осмотр и дала заключение о готовности КГУ «Общеобразовательная школа № 7 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

к началу 2023 – 2024 учебного года с учетом имеющихся замечаний и предложений. Посадка деревьев и кустарников продолжается.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Едрисова Р.Б. _____

Нестеренко Л.Л. _____

Гончарова О.В. _____

Алкенова Н.А. _____

Тохил А. _____

Наймушина Н.Г.



№	Наименование	Оценка	Замечания и предложения
1	Наружный ремонт здания	Хорошо	
2	Реконструкция (да,нет)	Нет	
3	Состояние кровли	Хорошо	
4	Состояние потолка	Хорошо	
5	Состояние пола	Хорошо	
6	Состояние окон, рам, форточек	Хорошо	
7	Состояние дверей	Хорошо	
8	Качество побелки помещения	Хорошо	
9	Качество покраски помещения	Хорошо	
10	Состояние мебели	Хорошо	
11	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
12	Осветительная электрическая часть	Соответствует требованиям	
13	Состояние проводки, розеток, выключателей	Хорошее	
14	Состояние светильников	Хорошее	
15	Потребляемая мощность а кВт	Зимнее 2500 кВт Летнее 1000 кВт	
16	Столовая	Имеется	
17	Наличие, состояние кабинетов	Хорошее	
18	Двухязычие символики РК	Имеется	
19	Техническое состояние системы отопления	Хорошее	
20	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
21	Состояние спортивного зала	Хорошее	
22	Состояние прилегающей территории	Хорошее	
23	Состояние ограждение	Хорошее	
24	Наличие и состояние цветников и клумб	Хорошее	
25	Посадка деревьев и кустарников (кол-во)	20	
26	Состояние травяного покрова	Ведется покос	
27	Летняя спортивная площадка	Хорошее	
28	Наличие интернета	Имеется, готов	
29	Наличие и состояние внутренних туалетов	Имеется, хорошее	

30	Состояние электроплит	Исправные	
31	Холодильники (да, нет)	Да (2 шт)	
32	Водопровод и краны подпитки воды	Имеется	
33	Потребляемое количество воды	В зимне время 110м ³ /месяц, летнее 80м ³ /месяц	
34	Медосмотр персонала (да,нет)	Да	
35	Наличие и состояние наружных туалетов	Не имеется	
36	Обеспеченность уборочным инвентарем	100%	
37	Обеспеченность дез.средствами	Да	